

## OPIS

### techniczny budynek gospodarczego stodoły do rozbiórki w miejscowości Kotowa Wola

#### 1. Rozbiórka obiektu budowlanego (w załączeniu zdjęcia):

Budynek gospodarczy stodoła o nr inw. 108/8 znajdujący się w miejscowości Kotowa Wola, powiat stalowowolski, na terenie Leśnictwa Zaosie.

#### 2. Lokalizacja – obecny stan zagospodarowania działki

Działka numer ewidencyjny 1979 położona jest w miejscowości Kotowa Wola, gmina Zaleszany. Częścią składową ww. działki jest budynek gospodarczy stodoła, przewidziany do rozbiórki. Teren nie leży w obrębie szkód górniczych.

#### 3. Charakterystyka istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki.

##### 3.1 Budynek gospodarczy stodoła – działka nr 1979

Dane ogólne:

- budynek wybudowany w roku 1880. Jest to budynek o konstrukcji drewnianej parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym, kryty blachą trapezową. Budynek posadowiony bezpośrednio na podłożu gruntowym. Konstrukcja ścian nośnych drewniana, więźba dachowa drewniana. Budynek nie posiada przyłączy.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy	- 91,12 m <sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa	- 75,80 m <sup>2</sup>
- kubatura	- 383,00 m <sup>3</sup>
- długość	- 16 m
- szerokość	- 6 m
- wysokość	- ok 6 m

Stan techniczny ww. budynku jest zły. Elementy drewniane elewacji budynku posiada uszkodzenia (spróchniałe elementy). W obecnym stanie technicznym budynek zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz osobom postronnym.

Sporządził:

Barbara Krasowska

Akceptował: